



تنويه هام متعلق بالسلامة

الإجراء الاختباري المتعلق بسلامة المجالخ الزاوية:

- سلسلة الطرازات GWS 20 و GWS 22 و GWS 24 و PWS 20 و PWS 1900 و PWS 2000 المنتجة في الفترة من يونيو حتى أغسطس 2016
- أجهزة الموديل GWS 24-230 JVX Professional المزودة بمكبج والمنتجة في الفترة من فبراير حتى أكتوبر 2016.

تولي شركة بوش للأدوات الكهربائية اهتماما كبيرا بجودة وسلامة منتجاتها. وبعد رضا العميل أولويتنا الأولى. ولذا نود إطلاعك على الإجراء الاختباري المتعلق بالسلامة.

في إطار فحوصات الجودة المستمرة لدينا، اكتشفنا أنه بسبب جزء معيب قد ينحل قرص القطع أو قرص الجرخ مع تجهيزة التنبيت (عمود الدوران) أثناء التشغيل في عدد محدود من مجالخ الزوايا. ولذلك، فلا يمكننا استبعاد احتمالية حدوث إصابات بجروح قطعية أو كدمات في حالات نادرة.


وقاءً بمسؤوليتنا تجاه العملاء، قررنا استدعاء جميع الأجهزة المحتمل تأثرها كإجراء احترازي، وإصلاح أو استبدال الأجهزة، إذا لزم الأمر، أو إرجاعها واسترداد ثمنها. وسيكون استبدال أو إصلاح الأجهزة دون مقابل بالطبع.

لا يجوز بدءاً من الآن استخدام المجالخ الزاوية المعنية بالاستدعاء أو إعارتها للغير. وفي حالة اذا كنتم في هذه الأثناء قد قمتم بإعادة بيع إحدى المجالخ المحتمل تأثرها أو إعارتها للغير، فيرجى إعطاء تحذير السلامة هذا إلى المشتري أو المستعير في أسرع وقت يمكن لضمان عدم استخدام هذه المجالخ. وإذا تعذر ذلك، فيرجى ابلاغنا بهوية الشخص الذي ابتاع مجلخة الزوايا واعطائنا بيانات الاتصال به ليتسنى لنا الاتصال به.

الأجهزة التالية المعنية: الأجهزة المصنعة في روسيا من سلسلة الموديلات GWS 20، GWS 22، GWS 24، PWS 20، PWS 1900، PWS 2000 المنتجة في الفترة من يونيو 2016 حتى أغسطس 2016 وأجهزة الموديل GWS 24-230 JVX Professional المزودة بمكبج والمنتجة في الفترة من فبراير 2016 حتى أكتوبر 2016. ويمكن تحديد الأجهزة المعنية بشكل واضح عن طريق بلد الصنع بالاشتراك مع الجهاز والأرقام المسلسلة (انظر الصفحة التالية):

الموديل	رقم الجهاز	الرقم المسلسل
GWS 20-230 H	3601H50102 / 3601H50L01 / 3601H50L03 / 3601H50L62 / 3601H50L72 / 3601H50L73	606... - 608...
GWS 20-230 JH	3601H50M01	606... - 608...
GWS 22 - 180 H	3601H81102 / 3601H81L02 / 3601H81L62 / 3601H81L72	606... - 608...
GWS 22-180 JH	3601H81M02	606... - 608...
GWS 22 - 230 H	3601H82103 / 3601H82L03 / 3601H82L63 / 3601H82L73	606... - 608...
GWS 22 - 230 JH	3601H82202 / 3601H82M03 / 3601H82M32 / 3601H82203	606... - 608...
GWS 24-180 H	3601H83101	606... - 608...
GWS 24-180 JH	3601H83M01	606... - 608...
GWS 24-230 H	3601H84101 / 3601H841P1 / 3601H84L01	606... - 608...
GWS 24-230 JH	3601H84201 / 3601H84M01 / 3601H84204	606... - 608...
GWS 24-230 JVX	3601H64505 / 3601H64U07 / 3601H64Z05	602... - 610...
PWS 20-230	3603C59W09	606... - 608...
PWS 1900	3603C59W08	606... - 608...
PWS 2000-230JE	3603CC6000 / 3603CC6030	606... - 608...

يمكن قراءة الموديل وبلد الصنع والجهاز والأرقام المسلسلة من لوحة صنع الأجهزة كما يلي:



تأسف شركة بوش للأدوات الكهربائية لظهور مشاكل متعلقة بالجودة وتعتذر لجميع المستهلكين المعنيين.