



BOSCH



Důležité bezpečnostní upozornění

Dobrovolné bezpečnostní opatření pro úhlové brusky – týká se:

- sérií GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 z výrobního období od června do srpna 2016
- modelu GWS 24-230 JVX Professional s brzdou z výrobního období od února do října 2016
- brusek GWS 24-230 JVX Professional s brzdou opravených od ledna do listopadu 2016 bez ohledu na datum výroby

Bosch Power Tools klade maximální důraz na kvalitu a bezpečnost svých výrobků. Spokojenost uživatelů je pro nás na prvním místě. Proto bychom vás chtěli informovat o dobrovolném bezpečnostním opatření.

V rámci našich opatření pro zajištění kvality jsme zjistili, že by se kvůli vadné součástce u omezeného počtu úhlových brusek mohl při provozu uvolnit rozbrušovací nebo brusný kotouč včetně upevňovacího zařízení (vřetena). Proto nelze vyloučit, že by ve vzácných případech mohlo dojít k řezným poraněním nebo pohmoždění.


Abychom dostáli své odpovědnosti vůči zákazníkům, rozhodli jsme se, že preventivně odebereme zpět veškeré nářadí, kterého se to potenciálně týká, a v případě potřeby ho opravíme nebo vyměníme. Výměna nebo oprava je pro vás samozřejmě zdarma.

Úhlové brusky, kterých se to týká, se s okamžitou platností nesmí používat a předávat dál. Pokud jste nářadí, kterého se to může týkat, prodali nebo předali dál, žádáme vás, abyste toto bezpečnostní upozornění co možná nejrychleji předali příjemci, aby bylo zajištěno, že se příslušné nářadí již nebude používat.

Týká se to v Rusku vyrobeného nářadí sérií GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 z výrobního období od června do srpna 2016 a dále modelu GWS 24-230 JVX Professional s brzdou z výrobního období od února do října 2016. Lze ho jednoznačně identifikovat podle země výroby ve spojení s číslem nářadí a sériovým číslem (viz následující stranu):

Model	Číslo náradí	Sériové číslo
GWS 20-230 H	3601H50102 / 3601H50L01 / 3601H50L03 / 3601H50L62 / 3601H50L72 / 3601H50L73	606... - 608...
GWS 20-230 JH	3601H50M01	606... - 608...
GWS 22 - 180 H	3601H81102 / 3601H81L02 / 3601H81L62 / 3601H81L72	606... - 608...
GWS 22-180 JH	3601H81M02	606... - 608...
GWS 22 - 230 H	3601H82103 / 3601H82L03 / 3601H82L63 / 3601H82L73	606... - 608...
GWS 22 - 230 JH	3601H82202 / 3601H82M03 / 3601H82M32	606... - 608...
GWS 24-180 H	3601H83101	606... - 608...
GWS 24-180 JH	3601H83M01	606... - 608...
GWS 24-230 H	3601H84101 / 3601H841P1 / 3601H84L01	606... - 608...
GWS 24-230 JH	3601H84201 / 3601H84M01	606... - 608...
GWS 24-230 JVX	3601H64505 / 3601H64U07 / 3601H64Z05	602... - 610...
PWS 20-230	3603C59W09	606... - 608...
PWS 1900	3603C59W08	606... - 608...
PWS 2000-230JE	3603CC6000 / 3603CC6030	606... - 608...

Model, zemi výroby, číslo náradí a sériové číslo lze následujícím způsobem zjistit na typovém štítku náradí:



Kromě toho se to může potenciálně týkat také brusek GWS 24-230 JVX, které byly opraveny od ledna do listopadu 2016. To platí bez ohledu na datum výroby úhlové brusky.

Společnost Bosch Power Tools velmi lituje vzniklých kvalitativních problémů a žádá všechny postižené spotřebitele o prominutí.