



## اطلاعات مهم ایمنی

اقدام ایمنی داوطلبانه برای دستگاه‌های فرز در موارد زیر اعمال می‌شود:

- دستگاه‌های فرز سری PWS 2000، PWS 1900، PWS 20، GWS 24، GWS 22، GWS 20 ژوئن تا اوت 2016
- مدل GWS 24-230 JVX حرفه‌ای دارای ترمز ایمنی مربوط به دوره تولید فوریه تا اکتبر 2016.

شرکت بوش برای کیفیت و ایمنی محصولات خود اهمیت زیادی قائل است. و رضایت‌مندی کاربران بالاترین اولویت را برای ما دارد. به همین دلیل قصد داریم شما را از اقدام ایمنی داوطلبانه مطلع کنیم.

طی دوره کنترل کیفیت مستمر خود دریافتیم که به دلیل به کار گرفتن قطعه‌ای معیوب، دیسک برش یا سنگ فرز همراه با چفت و هرزگرد (اسپیندل) تعداد محدودی از دستگاه‌های فرز ممکن است طی استفاده جدا شود. بنابراین نمی‌توانیم امکان ایجاد بریدگی یا کبودی در اثر استفاده از این دستگاه‌ها در بعضی موارد نادر را نادیده بگیریم.


ما تصمیم گرفته‌اند جهت انجام مسئولیت خود در قبال مشتریان و طی اقدامی احتیاطی، همه دستگاه‌هایی که احتمال معیوب بودن آنها وجود دارد را فراخوانی کنیم و در صورت لزوم به تعمیر یا جایگزینی آن دستگاه‌ها بپردازیم. طبیعتاً ما دستگاه‌های معیوب را به صورت رایگان تعمیر یا تعویض می‌کنیم.

از هم اکنون دستگاه‌های فرز مورد نظر نباید استفاده شوند یا در اختیار افراد دیگر قرار بگیرند. در صورتی که شما در این میان دستگاهی که احتمال معیوب بودن آن بالا است را فروخته‌اید یا آن را در اختیار فرد دیگری قرار داده‌اید، از شما صمیمانه درخواست می‌کنیم هر چه سریع‌تر این هشدار ایمنی را به فردی که دستگاه را در اختیار دارد انتقال دهید. این اقدامات به منظور جلوگیری از استفاده از این محصولات انجام می‌شوند.

در ادامه دستگاه‌های معیوب ارائه شده اند: دستگاه‌های فرز تولید شده در روسیه سری GWS 24، GWS 22، GWS 20، PWS 2000، PWS 1900، PWS 20 که بین ژوئن و اوت 2016 تولید شده‌اند و مدل GWS 24-230 JVX حرفه‌ای دارای ترمز ایمنی که مربوط به دوره تولید فوریه تا اکتبر 2016 است. آنها را می‌توان به راحتی بر اساس کشور تولید کننده و دستگاه و شماره‌های سریال تشخیص داد (به صفحه بعد مراجعه کنید):

شماره سریال	شماره دستگاه	مدل
606 - ...608...	3601H50102 / 3601H50L01 / 3601H50L03 / 3601H50L62 / 3601H50L72 / 3601H50L73	GWS 20-230 H
606 - ...608...	3601H50M01	GWS 20-230 JH
606 - ...608...	3601H81102 / 3601H81L02 / 3601H81L62 / 3601H81L72	GWS 22 - 180 H
606 - ...608...	3601H81M02	GWS 22-180 JH
606 - ...608...	3601H82103 / 3601H82L03 / 3601H82L63 / 3601H82L73	GWS 22 - 230 H
606 - ...608...	3601H82202 / 3601H82M03 / 3601H82M32/ 3601H82203	GWS 22 - 230 JH
606 - ...608...	3601H83101	GWS 24-180 H
606 - ...608...	3601H83M01	GWS 24-180 JH
606 - ...608...	3601H84101 / 3601H841P1 / 3601H84L01	GWS 24-230 H
606 - ...608...	3601H84201 / 3601H84204 3601H84204	GWS 24-230 JH
602 - ...610...	3601H64505 / 3601H64U07 / 3601H64Z05	GWS 24-230 JVX
606 - ...608...	3603C59W09	PWS 20-230
606 - ...608...	3603C59W08	PWS 1900
606 - ...608...	3603CC6000 / 3603CC6030	PWS 2000-230JE

مدل، کشور تولید کننده، دستگاه و شماره‌های سریال را می‌توان در صفحه مشخصات دستگاه‌ها به شرح زیر خواند:



شرکت بوش در رابطه با مشکلات کیفی به وجود آمده ابراز پشیمانی می‌کند و صمیمانه از همه مصرف‌کنندگانی که در طی این مسئله دچار ناراحتی شده‌اند، عذرخواهی می‌نماید.