



BOSCH



Avertissement de sécurité important

Campagne de sécurité volontaire pour meuleuses d'angle – qui concerne

- **Séries GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 produites entre juin et août**
- **Modèle GWS 24-230 JVX Professional avec frein produit entre février et octobre**

Bosch Power Tools attache une grande importance à la qualité et la sécurité de ses produits. Pour nous, la satisfaction des utilisateurs passe au premier plan. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons vous informer du lancement d'une campagne de sécurité volontaire.

Dans le cadre de nos contrôles qualité, nous avons constaté que le disque à tronçonner ou la meule risque de se détacher, en fonctionnement, conjointement avec le dispositif de fixation (broche). Cela provient d'un composant défectueux sur un nombre limité de meuleuses d'angle. Il ne peut donc pas être exclu que, dans de rares cas, ce risque puisse entraîner des coupures ou des contusions.


Afin d'assumer notre responsabilité à l'égard de nos clients, nous avons décidé de reprendre à titre préventif tous les appareils potentiellement concernés et, si nécessaire, de les réparer ou les remplacer. Le remplacement ou la réparation seront bien évidemment gratuits pour vous

Dès à présent, les meuleuses d'angle concernées ne doivent plus être utilisées ni prêtées. Si vous avez revendu ou prêté un appareil concerné par cette campagne, veuillez transmettre sans délai cette consigne de sécurité au nouvel utilisateur afin que les appareils concernés ne soient plus utilisés.

Sont concernés les appareils fabriqués en Russie des séries GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 produits entre juin et août 2016, ainsi que le modèle GWS 24-230 JVX Professional avec frein, produit entre février et octobre 2016. Les appareils peuvent être clairement identifiés au moyen du pays de fabrication en association avec le numéro d'appareil et le numéro de série (voir page suivante) :

| Modèles concernés | Numéro d'appareil | Numéro de série |
|-------------------|--|--------------------|
| GWS 20-230 H | 3601H50102 / 3601H50L01 / 3601H50L03 / 3601H50L62 / 3601H50L72 / 3601H50L73 | De 606xxx à 608xxx |
| GWS 20-230 JH | 3601H50M01 | De 606xxx à 608xxx |
| GWS 22 - 180 H | 3601H81102 / 3601H81L02 / 3601H81L62 / 3601H81L72 | De 606xxx à 608xxx |
| GWS 22-180 JH | 3601H81M02 | De 606xxx à 608xxx |
| GWS 22 - 230 H | 3601H82103 / 3601H82L03 / 3601H82L63 / 3601H82L73 | De 606xxx à 608xxx |
| GWS 22 - 230 JH | 3601H82202 / 3601H82M03 / 3601H82M32 | De 606xxx à 608xxx |
| GWS 24-180 H | 3601H83101 | De 606xxx à 608xxx |
| GWS 24-180 JH | 3601H83M01 | De 606xxx à 608xxx |
| GWS 24-230 H | 3601H84101 / 3601H841P1 / 3601H84L01 | De 606xxx à 608xxx |
| GWS 24-230 JH | 3601H84201 / 3601H84M01 | De 606xxx à 608xxx |
| GWS 24-230 JVX | 3601H64505 / 3601H64U07 / 3601H64Z05 | De 602xxx à 610xxx |
| PWS 20-230 | 3603C59W09 | De 606xxx à 608xxx |
| PWS 1900 | 3603C59W08 | De 606xxx à 608xxx |
| PWS 2000-230JE | 3603CC6000 / 3603CC6030 | De 606xxx à 608xxx |

Le modèle, le pays de fabrication ainsi que le numéro d'appareil et le numéro de série sont lisibles sur la plaque signalétique des appareils, comme suit



Bosch Power Tools regrette sincèrement ce problème qualité et présente ses excuses aux utilisateurs concernés.