



BOSCH



Važna sigurnosna napomena

Dobrovoljni program povlačenja kutnih brusilica – obuhvaća:

- serije GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 proizvedene u razdoblju od lipnja do kolovoza 2016. godine
- model GWS 24-230 JVX Professional s kočnicom proizveden u razdoblju od veljače do listopada 2016. godine.

Bosch odjel električnih alata pridaje jako veliku važnost kvaliteti i sigurnosti svojih proizvoda. Zadovoljstvo korisnika nam je na prvom mjestu. Stoga vas želimo obavijestiti o dobrovoljnom programu povlačenja.

U okviru naših mjera za osiguranje kvalitete utvrdili smo da bi se kod ograničenog broja kutnih brusilica mogla odvojiti rezna ili brusna ploča zajedno s napravom za pričvršćivanje (vretenom) tijekom rada zbog neispravnog sastavnog dijela. Stoga se ne može isključiti mogućnost da u rijetkim slučajevima ne bi moglo doći do posjekotina ili nagnječenja.


S obzirom na to da je naša odgovornost udovoljiti kupcu, odlučili smo se iz opreza povući sve predmetne uređaje i eventualno ih popraviti ili zamijeniti. Zamjena ili popravak su naravno besplatni za vas.

Predmetne kutne brusilice ne smiju se od ovog trenutka više koristiti i davati drugima. Ako ste u međuvremenu prodali ili dali drugome uređaj, koji je možda obuhvaćen povlačenjem, molimo vas da ovu sigurnosnu napomenu što je prije moguće prosljedite primatelju kako bi se osiguralo da se predmetni uređaji više ne koriste.

Povlačenjem su obuhvaćeni u Rusiji proizvedeni uređaji serija GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 proizvedeni u razdoblju od lipnja do kolovoza 2016. godine kao i model GWS 24-230 JVX Professional s kočnicom proizveden u razdoblju od veljače do listopada 2016. godine. Možete ih jasno identificirati pomoću zemlje podrijetla zajedno s brojem uređaja i serijskim brojem (v. sljedeću stranicu):

Model	Broj uređaja	Serijski broj
GWS 20-230 H	3601H50102 / 3601H50L01 / 3601H50L03 / 3601H50L62 / 3601H50L72 / 3601H50L73	606... - 608...
GWS 20-230 JH	3601H50M01	606... - 608...
GWS 22 - 180 H	3601H81102 / 3601H81L02 / 3601H81L62 / 3601H81L72	606... - 608...
GWS 22-180 JH	3601H81M02	606... - 608...
GWS 22 - 230 H	3601H82103 / 3601H82L03 / 3601H82L63 / 3601H82L73	606... - 608...
GWS 22 - 230 JH	3601H82202 / 3601H82M03 / 3601H82M32 / 3601H82203	606... - 608...
GWS 24-180 H	3601H83101	606... - 608...
GWS 24-180 JH	3601H83M01	606... - 608...
GWS 24-230 H	3601H84101 / 3601H841P1 / 3601H84L01	606... - 608...
GWS 24-230 JH	3601H84201 / 3601H84M01 / 3601H84204	606... - 608...
GWS 24-230 JVX	3601H64505 / 3601H64U07 / 3601H64Z05	602... - 610...
PWS 20-230	3603C59W09	606... - 608...
PWS 1900	3603C59W08	606... - 608...
PWS 2000-230JE	3603CC6000 / 3603CC6030	606... - 608...

Model, zemlju podrijetla te broj uređaja i serijski broj možete očitati na označnoj pločici uređaja na sljedeći način:



Bosch Power Tools izražava žaljenje zbog nastalih problema s kvalitetom i moli sve potrošače za ispriku.