



BOSCH



Importante avvertenza per la sicurezza

Provvedimento di sicurezza volontario per smerigliatrici angolari – modelli coinvolti:

- **Serie GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 e PWS 2000, prodotte nel periodo da giugno ad agosto 2016**
- **Modello GWS 24-230 JVX Professional con freno, prodotto nel periodo da febbraio a ottobre 2016.**

Bosch Power Tools dà la massima importanza alla qualità e alla sicurezza dei propri prodotti. La soddisfazione dell'utilizzatore è per noi al primo posto. Pertanto desideriamo informarvi in merito ad un provvedimento volontario inerente a questioni di sicurezza.

Nel corso dei nostri costanti controlli di Assicurazione Qualità abbiamo rilevato che, a causa di un componente difettoso, in un numero limitato di smerigliatrici angolari la mola da taglio o abrasiva, con relativo dispositivo di fissaggio (alberino), potrebbe distaccarsi durante il funzionamento. Non si può pertanto escludere che, in rari casi, possano verificarsi lesioni da taglio o contusioni.


Al fine di adempiere alla nostra responsabilità nei vostri confronti in qualità di Cliente, abbiamo deciso, a titolo cautelativo, di ritirare tutti gli utensili potenzialmente difettosi e, laddove necessario, di ripararli o sostituirli. Tale sostituzione o riparazione, naturalmente, sarà per voi gratuita.

Con effetto immediato, le smerigliatrici angolari coinvolte non dovranno più essere utilizzate, né cedute a terzi. Qualora abbiate nel frattempo venduto o ceduto a terzi un utensile potenzialmente difettoso, vi preghiamo di voler inoltrare il più presto possibile la presente avvertenza di sicurezza alla persona interessata, al fine di garantire che l'utensile in questione non venga più utilizzato.

L'azione di richiamo riguarda gli utensili prodotti in Russia delle serie GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 e PWS 2000 nel periodo da giugno ad agosto 2016 e il modello GWS 24-230 JVX Professional con freno, prodotto nel periodo da febbraio a ottobre 2016. Tali utensili sono identificabili in modo univoco dal Paese di produzione, unitamente al codice utensile e al numero di serie (vedi pagina seguente):

Modello	Numero utensile	Numero di serie
GWS 20-230 H	3601H50102 / 3601H50L01 / 3601H50L03 / 3601H50L62 / 3601H50L72 / 3601H50L73	606... - 608...
GWS 20-230 JH	3601H50M01	606... - 608...
GWS 22 - 180 H	3601H81102 / 3601H81L02 / 3601H81L62 / 3601H81L72	606... - 608...
GWS 22-180 JH	3601H81M02	606... - 608...
GWS 22 - 230 H	3601H82103 / 3601H82L03 / 3601H82L63 / 3601H82L73	606... - 608...
GWS 22 - 230 JH	3601H82202 / 3601H82M03 / 3601H82M32	606... - 608...
GWS 24-180 H	3601H83101	606... - 608...
GWS 24-180 JH	3601H83M01	606... - 608...
GWS 24-230 H	3601H84101 / 3601H841P1 / 3601H84L01	606... - 608...
GWS 24-230 JH	3601H84201 / 3601H84M01	606... - 608...
GWS 24-230 JVX	3601H64505 / 3601H64U07 / 3601H64Z05	602... - 610...
PWS 20-230	3603C59W09	606... - 608...
PWS 1900	3603C59W08	606... - 608...
PWS 2000-230JE	3603CC6000 / 3603CC6030	606... - 608...

Il modello, il Paese di produzione, il codice utensile e il numero di serie sono rilevabili sulla targhetta dell'utensile, come illustrato qui di seguito:



Bosch Power Tools è davvero spiacente per i problemi qualitativi verificatisi e porge le più sentite scuse a tutti i Clienti eventualmente coinvolti da questo problema.