



# BOSCH



## Svarīgs pasākums Jūsu drošībai

**Brīvprātīgs drošības pasākums saistībā ar leņķa slīpmašīnām – attiecas uz:**

- **GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 sērijas ierīcēm, kas ražotas no 2016. gada jūnija līdz augustam,**
- **modeli GWS 24-230 JVX Professional ar bremzi, kas ražots no 2016. gada februāra līdz oktobrim.**

Bosch Power Tools piešķir ārkārtīgi lielu nozīmi savu izstrādājumu augstai kvalitātei un drošībai. Mums pirmajā vietā ir tas, lai mūsu izstrādājumu lietotāji būtu ar tiem apmierināti. Tāpēc mēs vēlamies informēt Jūs par brīvprātīgu, ar darba drošību saistītu pasākumu.

Kvalitātes nodrošināšanas pasākumu ietvaros esam konstatējuši, ka nekvalitatīvas detaļas dēļ ierobežotam leņķa slīpmašīnu skaitam lietošanas laikā var atdalīties griezdējdisks vai slīpriņa kopā ar stiprinājumu (vārpstu). Tādēļ nevar izslēgt iespēju, ka retos gadījumos personas var gūt griezumta savainojumus vai sasitumus.


Ņemot vērā mūsu atbildību klientu priekšā, esam nolēmuši drošības dēļ pieņemt atpakaļ visas ierīces, kurās, iespējams, iebūvēta nekvalitatīvā detaļa, un tās nepieciešamības gadījumā saremontēt vai nomainīt. Maiņa vai remonts, protams, Jums ir bez maksas.

**Atsaukumā iesaistītās leņķa slīpmašīnas kopš šī brīža vairs nedrīkst lietot un nodot tālāk.** Ja instrumentu, uz kuru potenciāli attiecas minētais drošības pasākums, esat pārdevis vai nodevis tālāk citam lietotājam, lūdzam pēc iespējas ātrāk iepazīstināt ar šo drošības brīdinājumu instrumenta saņēmēju, lai panāktu to, ka šis instruments vairs netiek lietots.

Atsaukums attiecas uz Krievijā ražotiem GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 sērijas instrumentiem, kas ražoti no 2016. gada jūnija līdz augustam, kā arī uz modeli GWS 24-230 JVX Professional ar bremzi, kas ražots no 2016. gada februāra līdz oktobrim. Tos var nepārprotami identificēt pēc izgatavotāja valsts, izmantojot izstrādājuma un sērijas numuru (skatiet nākamo lappusi):

Modelis	Izstrādājuma numurs	Sērijas numurs
GWS 20-230 H	3601H50102 / 3601H50L01 / 3601H50L03 / 3601H50L62 / 3601H50L72 / 3601H50L73	606... - 608...
GWS 20-230 JH	3601H50M01	606... - 608...
GWS 22 - 180 H	3601H81102 / 3601H81L02 / 3601H81L62 / 3601H81L72	606... - 608...
GWS 22-180 JH	3601H81M02	606... - 608...
GWS 22 - 230 H	3601H82103 / 3601H82L03 / 3601H82L63 / 3601H82L73	606... - 608...
GWS 22 - 230 JH	3601H82202 / 3601H82M03 / 3601H82M32 / 3601H82203	606... - 608...
GWS 24-180 H	3601H83101	606... - 608...
GWS 24-180 JH	3601H83M01	606... - 608...
GWS 24-230 H	3601H84101 / 3601H841P1 / 3601H84L01	606... - 608...
GWS 24-230 JH	3601H84201 / 3601H84M01 / 3601H84204	606... - 608...
GWS 24-230 JVX	3601H64505 / 3601H64U07 / 3601H64Z05	602... - 610...
PWS 20-230	3603C59W09	606... - 608...
PWS 1900	3603C59W08	606... - 608...
PWS 2000-230JE	3603CC6000 / 3603CC6030	606... - 608...

Modelis, izgatavošanas valsts, kā arī izstrādājuma un sērijas numurs ir norādīts ierīces datu plāksnītē:



Bosch Power Tools izsaka nožēlu par šīm kvalitātes problēmām un atvainojas par tām savu izstrādājumu lietotājiem.