



BOSCH



Belangrijke veiligheidsinstructie

Vrijwillige veiligheidsmaatregel voor haakse slijpmachines – dit betreft:

- **Series GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 uit de productieperiode van juni tot augustus 2016.**
- **Model GWS 24-230 JVX Professional met rem uit de productieperiode van februari tot oktober 2016.**

Bosch Power Tools hecht de hoogste waarde aan de kwaliteit en veiligheid van zijn producten. De tevredenheid van de gebruiker staat voor ons op de eerste plaats. Daarom willen wij u informeren over een vrijwillige, omwille van de veiligheid getroffen maatregel.

In het kader van onze kwaliteitsbeheermaatregelen is gebleken dat, door een defect onderdeel bij een beperkt aantal haakse slijpmachines, zowel de slijpschijf als de bevestigingsinrichting (as) tijdens het gebruik kan losraken. Hierdoor is het daarom niet uitgesloten dat zich sporadisch snijwonden of kneuzingen zouden kunnen voordoen.


Om onze verantwoordelijkheid jegens de klant na te komen, hebben we besloten om alle potentieel betrokken apparaten uit voorzorg terug te nemen en te repareren.

De betreffende haakse slijpmachines mogen per direct niet meer worden gebruikt, doorverkocht. Mocht u een potentieel getroffen machine intussen hebben doorverkocht, dan verzoeken wij u deze veiligheidsinstructie zo snel mogelijk aan de ontvanger door te geven om ervoor te zorgen dat de betrokken machines niet meer worden gebruikt.

Het betreft in Rusland gefabriceerde machines uit de series GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 uit de productieperiode van juni tot augustus 2016, alsook het model GWS 24-230 JVX Professional met rem uit de productieperiode van februari tot oktober 2016. U kunt deze apparaten eenduidig identificeren aan de hand van het fabricageland, in combinatie met het machine- en serienummer (zie volgende pagina):

Model	Machinenummer	Serienummer
GWS 20-230 H	3601H50102 / 3601H50L01 / 3601H50L03 / 3601H50L62 / 3601H50L72 / 3601H50L73	606... - 608...
GWS 20-230 JH	3601H50M01	606... - 608...
GWS 22 - 180 H	3601H81102 / 3601H81L02 / 3601H81L62 / 3601H81L72	606... - 608...
GWS 22-180 JH	3601H81M02	606... - 608...
GWS 22 - 230 H	3601H82103 / 3601H82L03 / 3601H82L63 / 3601H82L73	606... - 608...
GWS 22 - 230 JH	3601H82202 / 3601H82M03 / 3601H82M32 / 3601H82203	606... - 608...
GWS 24-180 H	3601H83101	606... - 608...
GWS 24-180 JH	3601H83M01	606... - 608...
GWS 24-230 H	3601H84101 / 3601H841P1 / 3601H84L01	606... - 608...
GWS 24-230 JH	3601H84201 / 3601H84M01 / 3601H84204	606... - 608...
GWS 24-230 JVX	3601H64505 / 3601H64U07 / 3601H64Z05	602... - 610...
PWS 20-230	3603C59W09	606... - 608...
PWS 1900	3603C59W08	606... - 608...
PWS 2000-230JE	3603CC6000 / 3603CC6030	606... - 608...

Het model, fabricageland, alsook het machine- en serienummer, worden als volgt op het typeplaatje van de machine aangegeven:



Bosch Power Tools betreurt de opgetreden kwaliteitsproblemen ten zeerste en biedt alle getroffen consumenten zijn excuses aan.