



# BOSCH



## Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa

**Dobrowolna akcja serwisowa związana z bezpieczeństwem użytkowania szlifierek kątowych obejmuje:**

- **Serie GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000, wyprodukowane w okresie od czerwca do sierpnia 2016**
- **Model GWS 24-230 JVX Professional z hamulcem, produkowany w okresie od lutego do października 2016**
- **Model GWS 24-230 JVX Professional z hamulcem, naprawiany w okresie od stycznia do listopada 2016, niezależnie od daty produkcji**

Bosch Power Tools przykłada dużą wagę do jakości i bezpieczeństwa swoich produktów. Zadowolenie użytkowników to dla nas priorytet. Dlatego chcielibyśmy poinformować Państwa o dobrowolnej akcji serwisowej związanej z bezpieczeństwem.

W ramach prowadzonych na bieżąco kontroli jakości ustaliliśmy, że w ograniczonej liczbie szlifierek kątowych tarcza tnąca lub tarcza ścierna wraz z zamocowaniem (wrzeciono) może odłączyć się od narzędzia w trakcie pracy. Dlatego nie możemy wykluczyć możliwości skaleczeń lub wylewów podskórnych, do jakich mogłoby dojść w sporadycznych przypadkach.


Poczuwając się do odpowiedzialności wobec Państwa, jako naszych klientów, zdecydowaliśmy się w ramach działań zapobiegawczych wycofać narzędzia objęte akcją serwisową i, w zależności od potrzeby, naprawić je lub wymienić. Naprawa lub wymiana są dla Państwa bezpłatne.

**Należy bezzwłocznie zaprzestać użytkowania szlifierek kątowych objętych akcją serwisową, a także nie przekazywać ich innym osobom do użytkowania.** Jeżeli sprzedali Państwo narzędzie, którego może dotyczyć informacja, lub przekazali je innej osobie do użytkowania, prosimy przekazać niniejszą informację nabywcy/odbiorcy, aby zapewnić, że narzędzie nie będzie dalej użytkowane.

Akcją serwisową są objęte wyprodukowane w Rosji urządzenia serii GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000, wyprodukowane w okresie od czerwca do sierpnia 2016, oraz model GWS 24-230 JVX Professional z hamulcem, produkowany w okresie od lutego do października 2016. Można je zidentyfikować na podstawie kraju pochodzenia w połączeniu z numerem katalogowym i numerem seryjnym (patrz następna strona):

Model	Numer katalogowy	Numer seryjny
GWS 20-230 H	3601H50102 / 3601H50L01 / 3601H50L03 / 3601H50L62 / 3601H50L72 / 3601H50L73	606... - 608...
GWS 20-230 JH	3601H50M01	606... - 608...
GWS 22 - 180 H	3601H81102 / 3601H81L02 / 3601H81L62 / 3601H81L72	606... - 608...
GWS 22-180 JH	3601H81M02	606... - 608...
GWS 22 - 230 H	3601H82103 / 3601H82L03 / 3601H82L63 / 3601H82L73	606... - 608...
GWS 22 - 230 JH	3601H82202 / 3601H82M03 / 3601H82M32 / 3601H82203	606... - 608...
GWS 24-180 H	3601H83101	606... - 608...
GWS 24-180 JH	3601H83M01	606... - 608...
GWS 24-230 H	3601H84101 / 3601H841P1 / 3601H84L01	606... - 608...
GWS 24-230 JH	3601H84201 / 3601H84M01 / 3601H84204	606... - 608...
GWS 24-230 JVX	3601H64505 / 3601H64U07 / 3601H64Z05	602... - 610...
PWS 20-230	3603C59W09	606... - 608...
PWS 1900	3603C59W08	606... - 608...
PWS 2000-230JE	3603CC6000 / 3603CC6030	606... - 608...

Model, kraj pochodzenia, numer katalogowy oraz numer seryjny narzędzia są podane na tabliczce znamionowej:



Problem może dotyczyć także narzędzi GWS 24-230 JVX, które były naprawiany w okresie od stycznia do listopada 2016. W tym przypadku data produkcji szlifierki kątovej jest bez znaczenia.

Bosch Power Tools wyraża ubolewanie z powodu zaistniałych problemów jakościowych i przeprasza użytkowników za wszelkie niedogodności.