



# BOSCH



## Importante aviso de segurança

### Medida de segurança voluntária para rebarbadoras – abrange:

- Séries GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 com período de produção de junho a agosto de 2016
- Modelo GWS 24-230 JVX Professional com travão com período de produção de fevereiro a outubro 2016.
- Modelos GWS 24-230 JVX Professional com travão, reparadas entre janeiro e novembro de 2016, independentemente da data de fabricação.

O departamento de ferramentas elétricas BOSCH atribui uma grande importância à qualidade e segurança dos seus produtos. A satisfação do utilizador está, para nós, em primeiro lugar. Por esta razão, queremos informá-lo sobre as medidas voluntárias que estamos a levar a cabo, motivadas por questões de segurança.

No âmbito das nossas medidas de controlo de qualidade verificámos que, devido a um componente defeituoso, num número limitado de rebarbadoras existe a possibilidade de o disco de corte ou de rebarbar se soltar juntamente com o dispositivo de fixação (veio) durante o funcionamento. Por isso, não é possível excluir a possibilidade de, em casos raros, ocorrerem ferimentos por corte ou contusões.


Para cumprir a nossa responsabilidade para com os nossos clientes e por precaução, decidimos recolher todas as ferramentas potencialmente afetadas e, sempre que necessário, repará-las ou substituí-las. A troca ou reparação é evidentemente gratuita para si.

**A partir deste momento, as rebarbadoras abrangidas deixam de poder ser utilizadas ou fornecidas a terceiros.** Se entretanto tiver revendido ou passado a terceiros uma ferramenta potencialmente abrangida, solicitamos que transmita este aviso de segurança o mais rapidamente possível ao recetor da mesma, de modo a assegurar que as ferramentas abrangidas não voltam a ser utilizadas.

São abrangidas ferramentas produzidas na Rússia das séries GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 com período de produção de junho a agosto de 2016, assim como o modelo GWS 24-230 JVX Professional com travão com período de produção de fevereiro a outubro de 2016. As mesmas podem ser identificadas de forma inequívoca com base no país de fabrico, associado à referência da ferramenta e ao número de série (ver página seguinte):

Modelo	Referência da ferramenta	Número de série
GWS 20-230 H	3601H50102 / 3601H50L01 / 3601H50L03 / 3601H50L62 / 3601H50L72 / 3601H50L73	606... - 608...
GWS 20-230 JH	3601H50M01	606... - 608...
GWS 22 - 180 H	3601H81102 / 3601H81L02 / 3601H81L62 / 3601H81L72	606... - 608...
GWS 22-180 JH	3601H81M02	606... - 608...
GWS 22 - 230 H	3601H82103 / 3601H82L03 / 3601H82L63 / 3601H82L73	606... - 608...
GWS 22 - 230 JH	3601H82202 / 3601H82M03 / 3601H82M32 / 3601H82203	606... - 608...
GWS 24-180 H	3601H83101	606... - 608...
GWS 24-180 JH	3601H83M01	606... - 608...
GWS 24-230 H	3601H84101 / 3601H841P1 / 3601H84L01	606... - 608...
GWS 24-230 JH	3601H84201 / 3601H84M01 / 3601H84204	606... - 608...
GWS 24-230 JVX	3601H64505 / 3601H64U07 / 3601H64Z05	602... - 610...
PWS 20-230	3603C59W09	606... - 608...
PWS 1900	3603C59W08	606... - 608...
PWS 2000-230JE	3603CC6000 / 3603CC6030	606... - 608...

O modelo, o país de fabrico, assim como a referência da ferramenta e o número de série encontram-se na placa de características das ferramentas, como se pode ver em seguida:



O departamento de ferramentas elétricas BOSCH lamenta profundamente os problemas de qualidade ocorridos e pede desculpas aos consumidores abrangidos.