



BOSCH



Viktig säkerhetsinformation

Frivillig säkerhetsåtgärd för vinkelslip – gäller:

- **Serierna GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 från produktionsperioden juni till augusti 2016**
- **modell GWS 24-230 JVX Professional med broms från produktionsperioden februari till oktober 2016.**

Bosch Power Tools lägger stor vikt vid kvalitet och säkerhet för sina produkter. Att användarna är nöjda är vår högsta prioritet. Vi vill därför informera om en frivillig säkerhetsrelaterad åtgärd.

Inom ramen för våra kvalitetssäkringsåtgärder har vi fastställt att kap- eller slipskivan samt fästansordning (spindel) kan lossna under drift på grund av en felaktig komponent hos ett begränsat antal vinkelslipar. Man kan därför inte utesluta att det i sällsynta fall kan leda till skärsår eller stötar.


Enligt vårt ansvar gentemot dig som kund har vi beslutat att som försiktighetsåtgärd återkalla alla potentiellt berörda apparater och, vid behov, reparera eller byta ut dem. Byte eller reparation är självklart utan kostnad för dig.

De berörda vinkelsliparna får med omedelbar verkan inte längre användas eller lämnas vidare. Om du har en potentiellt berörd apparat som har sålts eller lämnats vidare, ber vi dig att så snabbt som möjligt vidarebefordra detta säkerhetsmeddelande till mottagaren för att säkerställa att de berörda apparaterna inte längre används.

Apparater i serierna GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000, tillverkade i Ryssland, från produktionsperioden juni till augusti 2016 samt modellen GWS 24-230 JVX Professional med broms från produktionsperioden februari till oktober 2016 är berörda. De kan identifieras entydigt efter tillverkningsland med hjälp av apparat- och serienummer (se efterföljande sida):

Modell	Apparatnummer	Serienummer
GWS 20-230 H	3601H50102 / 3601H50L01 / 3601H50L03 / 3601H50L62 / 3601H50L72 / 3601H50L73	606... - 608...
GWS 20-230 JH	3601H50M01	606... - 608...
GWS 22 - 180 H	3601H81102 / 3601H81L02 / 3601H81L62 / 3601H81L72	606... - 608...
GWS 22-180 JH	3601H81M02	606... - 608...
GWS 22 - 230 H	3601H82103 / 3601H82L03 / 3601H82L63 / 3601H82L73	606... - 608...
GWS 22 - 230 JH	3601H82202 / 3601H82M03 / 3601H82M32 / 3601H82203	606... - 608...
GWS 24-180 H	3601H83101	606... - 608...
GWS 24-180 JH	3601H83M01	606... - 608...
GWS 24-230 H	3601H84101 / 3601H841P1 / 3601H84L01	606... - 608...
GWS 24-230 JH	3601H84201 / 3601H84M01 / 3601H84204	606... - 608...
GWS 24-230 JVX	3601H64505 / 3601H64U07 / 3601H64Z05	602... - 610...
PWS 20-230	3603C59W09	606... - 608...
PWS 1900	3603C59W08	606... - 608...
PWS 2000-230JE	3603CC6000 / 3603CC6030	606... - 608...

Modellen, tillverkningsland samt apparat- och serienumret kan läsas på apparatens typskylt enligt följande:



Bosch Power Tools beklagar detta kvalitetsproblem och ber om ursäkt för allt besvär detta kan orsaka.