



# BOSCH



## Fontos biztonsági útmutató

**Önkéntes biztonsági intézkedés sarokcsiszolókra vonatkozóan – érintett:**

- **GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 sorozat a 2016. június–augusztus gyártási időszakból**
- **GWS 24-230 JVX Professional fékfunkciós modell a 2016. február–október gyártási időszakból.**

A Bosch Power Tools a lehető legnagyobb hangsúlyt fekteti termékeinek minőségére és biztonságára. A használok elégedettsége nálunk az első számú szempont. Ezért szeretnénk Önt egy önkéntes, biztonsági célú ellenőrzésről értesíteni.

Minőségbiztosítási intézkedéseink keretében megállapítottuk, hogy egy hibás alkatrész miatt a fent nevezett korlátozott számú sarokcsiszolónál a daraboló- vagy csiszolótárcsa a rögzítőszerkezettel (orsóval) együtt leválhat üzem közben. Ezért nem zárható ki, hogy ritka esetekben vágási és zúzódásos sérülések fordulhatnak elő.


Mivel ügyfelünkért felelősséggel tartozunk, úgy döntöttünk, hogy az érintett készülékeket elővigyázatosságból visszahívjuk, és ha szükséges, megjavítjuk, vagy új készülékre cseréljük. A javítás vagy csere Önnek természetesen ingyenes.

**Az érintett sarokcsiszolókat e pillanattól kezdve tilos tovább használni vagy továbbadni.** Ha egy esetlegesen érintett készüléket időközben eladott vagy elajándékozott, akkor arra kérjük, a lehető leghamarabb adja tovább ezt a biztonsági útmutatót az új tulajdonosnak, biztosítva ezzel, hogy az érintett készülékeket nem használják tovább.

Érintettek az Oroszországban gyártott, GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 és PWS 2000 sorozatú és 2016. június és augusztus közötti gyártmányú, a GWS 24-230 JVX Professional 2016. február és október közötti gyártmányú fékes termékek. A termékek a gyártási ország, valamint az eszköz- és sorozatszám segítségével egyértelműen azonosíthatók (ld. a következő oldalon):

Modell	Eszközsám	Sorozatszám
GWS 20-230 H	3601H50102 / 3601H50L01 / 3601H50L03 / 3601H50L62 / 3601H50L72 / 3601H50L73	606... - 608...
GWS 20-230 JH	3601H50M01	606... - 608...
GWS 22 - 180 H	3601H81102 / 3601H81L02 / 3601H81L62 / 3601H81L72	606... - 608...
GWS 22-180 JH	3601H81M02	606... - 608...
GWS 22 - 230 H	3601H82103 / 3601H82L03 / 3601H82L63 / 3601H82L73	606... - 608...
GWS 22 - 230 JH	3601H82202 / 3601H82M03 / 3601H82M32	606... - 608...
GWS 24-180 H	3601H83101	606... - 608...
GWS 24-180 JH	3601H83M01	606... - 608...
GWS 24-230 H	3601H84101 / 3601H841P1 / 3601H84L01	606... - 608...
GWS 24-230 JH	3601H84201 / 3601H84M01	606... - 608...
GWS 24-230 JVX	3601H64505 / 3601H64U07 / 3601H64Z05	602... - 610...
PWS 20-230	3603C59W09	606... - 608...
PWS 1900	3603C59W08	606... - 608...
PWS 2000-230JE	3603CC6000 / 3603CC6030	606... - 608...

A modell, a gyártási ország, illetve az eszköz- és sorozatszám a következőképpen olvasható le a készülékek típusablájáról:



A Bosch Power Tools nagyon sajnálja a felmerült minőségi problémát, és minden érintett fogyasztó elnézését kéri.