



# BOSCH



## تنويه هام متعلق بالسلامة

يخص -الإجراء الاختياري المتعلق بالسلامة بخصوص المجالخ الزاوية

- المنتجة في PWS 2000 و PWS 1900 و PWS 20 و GWS 24 و GWS 22 و GWS 20 سلسلة الطرازات الفترة من يونيو حتى أغسطس 2016
- فبراير حتى المزودة بمكبج والمنتجة في الفترة من GWS 24-230 JVX Professional أجهزة الموديل أكتوبر 2016

تهتم شركة بوش لأدوات الكهربائية اهتماما كبيرا بمعايير الجودة والسلامة لمنتجاتها. حيث يأتي رضا المستخدم عندنا في المقام الأول. لهذا السبب نود أن نبغك بهذا الإجراء الاختياري المتعلق بالسلامة.

نا أن قرص القطع أو قرص الجرخ مع تجهيزة التثبيت (عمودفي إطار إجراءتنا الضامنة للجودة اكتشف الدوران) قد ينحل أثناء التشغيل بسبب جزء تركيبى معيب في عدد محدود من المجالخ الزاوية. ولذلك لا يمكن استبعاد احتمالية التعرض في حالات نادرة للإصابة بجروح قطعية أو رضوض.


ررنا كإجراء احترازي استرجاع جميع الأجهزة التي قد تكون وللال التزام بمسؤوليتنا تجاه العميل ق معنية بالاستدعاء، والقيام عند اللزوم بإصلاحها أو استبدالها. وبالطبع سيكون الاستبدال أو الإصلاح مجانا بالنسبة لك.

إذا قمت في تلك. بدءا من الآن لا يجوز استخدام المجالخ الزاوية المعنية بالاستدعاء أو إعارتها للغير الأثناء بإعادة بيع جهاز يمكن أن ينطبق عليه هذا التنويه أو قمت بإعطائه لشخص آخر فإننا نرجو منك إرسال هذا التنويه المتعلق بالسلامة لهذا الشخص للتأكد من عدم استخدام الأجهزة المعنية.

و GWS 24 و GWS 22 و GWS 20 سلسلة الطرازات الأجهزة المعنية بالاستدعاء هي الأجهزة المصنعة في روسيا من GWS 24- وكذلك أجهزة الموديل 2016 المنتجة في الفترة من يونيو حتى أغسطس PWS 2000 و PWS 1900 و PWS 20 ويمكنك تمييز ذلك. 2016 المزودة بمكبج والمنتجة في الفترة من فبراير حتى أكتوبر 230 JVX Professional (د الإنتاج بالارتباط مع رقم الجهاز والرقم المسلسل (انظر الصفحة التالية توضوح من خلال بل

الموديل	رقم الجهاز	الرقم المسلسل
GWS 20-230 H	3601H50102 / 3601H50L01 / 3601H50L03 / 3601H50L62 / 3601H50L72 / 3601H50L73	606... - 608...
GWS 20-230 JH	3601H50M01	606... - 608...
GWS 22 - 180 H	3601H81102 / 3601H81L02 / 3601H81L62 / 3601H81L72	606... - 608...
GWS 22-180 JH	3601H81M02	606... - 608...
GWS 22 - 230 H	3601H82103 / 3601H82L03 / 3601H82L63 / 3601H82L73	606... - 608...
GWS 22 - 230 JH	3601H82202 / 3601H82M03 / 3601H82M32	606... - 608...
GWS 24-180 H	3601H83101	606... - 608...
GWS 24-180 JH	3601H83M01	606... - 608...
GWS 24-230 H	3601H84101 / 3601H841P1 / 3601H84L01	606... - 608...
GWS 24-230 JH	3601H84201 / 3601H84M01	606... - 608...
GWS 24-230 JVX	3601H64505 / 3601H64U07 / 3601H64Z05	602... - 610...
PWS 20-230	3603C59W09	606... - 608...
PWS 1900	3603C59W08	606... - 608...
PWS 2000-230JE	3603CC6000 / 3603CC6030	606... - 608...

يمكن قراءة اسم الموديل وبلد الإنتاج وكذلك رقم الجهاز والرقم المسلسل من لوحة صنع الأجهزة على النحو التالي:



المستخدمين تأسف شركة بوش للأدوات الكهربائية لظهور مشاكل متعلقة بالجودة وتعتذر لجميع  
المعنيين.