

PROIECT

pentru țările în care sunt disponibile piese de schimb:
Germania, Franța, Cehia, Polonia, Spania, România,
Rusia, India, Belarus

[Antet Robert Bosch GmbH]



Instrucțiune de siguranță importantă

Măsură importantă de securitate privind polizoarele unghiulare – sunt vizate:

- modelele GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 produse între lunile iunie - august 2016
- modelele GWS 24-230 JVX Professional cu sistem de frânare, produse între lunile februarie - octombrie 2016
- modelele GWS 24-230 JVX Professional cu sistem de frânare, reparate între lunile ianuarie - noiembrie 2016, indiferent de data de producție

Bosch Power Tools acordă o importanță foarte mare calității și siguranței produselor sale. Satisfacția utilizatorilor se află, în ceea ce ne privește, pe primul loc. De aceea, dorim să vă informăm despre o măsură importantă privind siguranța.

În cadrul măsurilor noastre de asigurare a calității am stabilit că, din cauza prezenței unei componente defecte la un număr limitat de polizoare unghiulare, discul de tăiere sau de șlefuire, împreună cu dispozitivul de fixare (ax), s-ar putea desprinde de pe aparat în timpul funcționării. De aceea, nu este exclus ca, în anumite cazuri, utilizarea aparatului să se soldeze cu vătămări corporale prin tăiere sau contuzie.


În virtutea răspunderii pe care ne-o asumăm față de clienți, am decis rechemarea preventivă în fabrică a tuturor potențialelor aparate vizate și dacă este necesar, asigurarea reparării sau înlocuirii acestora. Bineînțeles, înlocuirea sau reparația vor fi realizate în mod gratuit pentru clienți.

Din acest moment, polizoarele unghiulare vizate nu trebuie să mai fie utilizate sau distribuite către alte persoane spre utilizare. În cazul în care, între timp, ați înstrăinat sau ați transmis mai departe o sculă electrică potențial vizată, vă rugăm să înmânați cât mai repede posibil această instrucțiune de siguranță destinatarului pentru a fi siguri că sculele electrice vizate nu vor mai fi folosite în continuare.

Pentru polizoarele produse în Rusia, sunt vizate modelele GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 produse între lunile iunie - august 2016, precum și modelele din seria GWS 24-230 JVX Professional cu sistem de frânare produse între lunile februarie - octombrie 2016. Acestea pot fi identificate exclusiv pe baza țării de proveniență, al numărului de identificare și al numărului de serie (consultați și informațiile de pe pagina următoare):

Model	Număr model	Număr de serie
GWS 20-230 H	3601H50102 / 3601H50L01 / 3601H50L03 / 3601H50L62 / 3601H50L72 / 3601H50L73	606... - 608...
GWS 20-230 JH	3601H50M01	606... - 608...
GWS 22 - 180 H	3601H81102 / 3601H81L02 / 3601H81L62 / 3601H81L72	606... - 608...
GWS 22-180 JH	3601H81M02	606... - 608...
GWS 22 - 230 H	3601H82103 / 3601H82L03 / 3601H82L63 / 3601H82L73	606... - 608...
GWS 22 - 230 JH	3601H82202 / 3601H82M03 / 3601H82M32 / 3601H82203	606... - 608...
GWS 24-180 H	3601H83101	606... - 608...
GWS 24-180 JH	3601H83M01	606... - 608...
GWS 24-230 H	3601H84101 / 3601H841P1 / 3601H84L01	606... - 608...
GWS 24-230 JH	3601H84201 / 3601H84M01 / 3601H84204	606... - 608...
GWS 24-230 JVX	3601H64505 / 3601H64U07 / 3601H64Z05	602... - 610...
PWS 20-230	3603C59W09	606... - 608...
PWS 1900	3603C59W08	606... - 608...
PWS 2000-230JE	3603CC6000 / 3603CC6030	606... - 608...

Modelul, țara de fabricație, numărul de identificare și numărul de serie ale aparatelor sunt specificate pe plăcuța de identificare a aparatelor, după cum urmează:



Pe site-ul web www.anglegrindercare.com utilizatorii pot verifica dacă polizorul lor unghiular este de asemenea vizat. Dacă polizorul dumneavoastră unghiular este vizat, contactați-ne cât mai curând posibil la numărul de telefon +40 (0) 212048800.

În plus, sunt vizate și modelele GWS 24-230 JVX care au fost reparate între lunile ianuarie - noiembrie 2016. Acest aspect este valabil indiferent de perioada de producție a polizoarelor unghiulare.

Bosch Power Tools își exprimă regretul față de problemele de calitate apărute și cere scuze tuturor consumatorilor afectați de acestea.

Cu stimă

Robert Bosch SRL