



BOSCH



Važna bezbednosna napomena

Dobrovoljna mera bezbednosti za ugaonu brusilicu – se odnosi na:

- **Serije GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 iz perioda proizvodnje od juna do avgusta 2016. godine**
- **Model GWS 24-230 JVX Professional sa kočnicom iz perioda proizvodnje od februara do oktobra 2016. godine.**

Bosch Power Tools pridaje veliki značaj kvalitetu i bezbednosti svojih proizvoda. Zadovoljstvo korisnika nam je na prvom mestu. Zato želimo da vas informišemo o dobrovoljnoj meri bezbednosti.

U okviru naših mera za utvrđivanje kvaliteta smo utvrdili da se na osnovu neispravne komponente ograničenog broja ugaonih brusilica, brusna ili ploča za presecanje sa mehanizmom za pričvršćivanje (vreteno) mogla olabaviti u radu. Zato nije isključeno da je u retkim slučajevima moglo doći do povreda zbog posekotina ili nagnječenja.


Da bismo opravdali odgovornost koju imamo prema mušterijama, odlučili smo da sve uređaje na koje se to odnosi povučemo iz predostrožnosti i ako je potrebno popravimo ili zamenimo. Podrazumeva se da je zamena ili popravka za vas besplatna.

Ugaone brusilice na koje se to odnosi se od sada ne smeju više koristiti i prosleđivati. Ukoliko je potencijalni uređaj na koji se to odnosi dalje preprodat ili proslijeđen, molimo vas da ovu bezbednosnu napomenu u najkraćem mogućem roku prosledite primaocu, kako bi se osiguralo da se uređaji na koje se to odnosi više ne koriste.

Odnosi se na uređaje napravljene u Rusiji, serija GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 iz perioda proizvodnje od juna do avgusta 2016. godine, kao i modela GWS 24-230 JVX Professional sa kočnicom perioda proizvodnje od februara do oktobra 2016. godine. Oni se mogu jasno identifikovati na osnovu zemlje proizvodnje, u vezi sa brojem uređaja i serijskim brojem (vidite sledeću stranicu):

Model	Broj uređaja	Serijski broj
GWS 20-230 H	3601H50102 / 3601H50L01 / 3601H50L03 / 3601H50L62 / 3601H50L72 / 3601H50L73	606... - 608...
GWS 20-230 JH	3601H50M01	606... - 608...
GWS 22 - 180 H	3601H81102 / 3601H81L02 / 3601H81L62 / 3601H81L72	606... - 608...
GWS 22-180 JH	3601H81M02	606... - 608...
GWS 22 - 230 H	3601H82103 / 3601H82L03 / 3601H82L63 / 3601H82L73	606... - 608...
GWS 22 - 230 JH	3601H82202 / 3601H82M03 / 3601H82M32 / 3601H82203	606... - 608...
GWS 24-180 H	3601H83101	606... - 608...
GWS 24-180 JH	3601H83M01	606... - 608...
GWS 24-230 H	3601H84101 / 3601H841P1 / 3601H84L01	606... - 608...
GWS 24-230 JH	3601H84201 / 3601H84M01 / 3601H84204	606... - 608...
GWS 24-230 JVX	3601H64505 / 3601H64U07 / 3601H64Z05	602... - 610...
PWS 20-230	3603C59W09	606... - 608...
PWS 1900	3603C59W08	606... - 608...
PWS 2000-230JE	3603CC6000 / 3603CC6030	606... - 608...

Model, zemlja proizvodnje, kao i broj uređaja i serijski broj se mogu pročitati na tipskoj pločici uređaja, kao što sledi:



Bosch Power Tools-u je veoma žao zbog nastalih problema u vezi sa kvalitetom i izvinjava se svim potrošačima na koje se to odnosi.